



BULLETIN ZAHRANIČNÍCH UDÁLOSTÍ

ÚZPLN-2A/2018

Přijaté notifikace za druhé pololetí 2018

ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI

Obsah:

Datum notifikace	Datum události	Druh události	Letadlo	Stát	Místo	Strana
18.07.2018	05.07.2018	Letecká nehoda	EVEKTOR	USA	Louisburg	3
18.07.2018	09.07.2018	Letecká nehoda	SPACEK SD-1	Velká Británie	Popham	4
19.07.2018	04.07.2018	Letecká nehoda	AYRES S2R	Kanada	Russell	5
26.07.2018	23.07.2018	Vážný incident	BRISTELL NG5	Australie	Kennetts Strip	6
27.07.2018	20.07.2018	Letecká nehoda	Balon BB60-Z	Německo	Kraichgau	7
27.07.2018	24.07.2018	Letecká nehoda	ZLIN Z326-A	Ruská federace	Drakino	8
04.08.2018	03.08.2018	Vážný incident	A319	Finsko	Helsinki	9
07.08.2018	05.08.2018	Letecká nehoda	STANDARD CIRRUS	Maďarsko	Szeged	10
08.08.2018	01.08.2018	Letecká nehoda	EVOLUTION VL 3	Italie	Venezia	11
09.08.2018	07.08.2018	Letecká nehoda	EVEKTOR	Švédsko	Landskrona	12
24.08.2018	22.08.2018	Letecká nehoda	ZEPHYR 2000	Rumunsko	LRIS	13
24.08.2018	18.08.2018	Letecká nehoda	SPORTCRUISER	Velká Británie	EGSQ	14
24.08.2018	04.08.2018	Vážný incident	LET L23	Brazílie	Osório	15
03.09.2018	29.08.2018	Letecká nehoda	EVEKTOR	Velká Británie	Buckinghamshire	16
10.09.2018	09.09.2018	Letecká nehoda	LET L410	Jižní Sudan	Near Yiroi Airport	17
05.10.2018	08.09.2018	Letecká nehoda	Gyroplane Zen 1	Polsko	Wilkowice	18
04.10.2018	12.09.2018	Letecká nehoda	ZLIN Z37-A	Ruská federace	Tagay	19
05.10.2018	30.09.2018	Vážný incident	Balon BB37-Z	Německo	Bottrop	20

Datum notifikace	Datum události	Druh události	Letadlo	Stát	Místo	Strana
05.10.2018	28.09.2018	Vážný incident	B737-800	Maďarsko	PATAK point	21
08.10.2018	05.10.2018	Letecká nehoda	BRISTEL NG5	Austrálie	YWBL	22
05.10.2018	30.09.2018	Letecká nehoda	Balon BB42-Z	Německo	Westkirchen	23
15.10.2018	07.10.2018	Letecká nehoda	SPORTCRUISER	Velká Británie	EGMA	24
31.10.2018	27.10.2018	Letecká nehoda	BRISTEL NG5	Austrálie	YSBK	25
19.11.2018	17.11.2018	Letecká nehoda	ZEPHYR 2000	Německo	Erkelenz	26
23.11.2018	18.11.2018	Letecká nehoda	PIPERSPORT	Austrálie	YPJT	27
29.11.2018	29.11.2018	Vážný incident	LET L410	Chorvatsko	LDDU	28
06.12.2018	05.12.2018	Letecká nehoda	GLASFLUGEL-304	Austrálie	YBOA	29
13.12.2018	13.12.2018	Letecká nehoda	PIPERSPORT	USA	Florida	30
13.12.2018	08.12.2018	Letecká nehoda	EVEKTOR	Austrálie	YPJT	31
04.01.2019	27.12.2018	Letecká nehoda	DISTAR CZ D13/15	Austrálie	Tyagarah	32

Evidenční číslo	CZ-18-0592		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	5.7.2018		
Typ letounu	EVEKTOR AEROTECHNIK		
Registrační značka	N902HB		
Výrobní číslo	2006-0604		
Místo události	KLHZ(Louisburg), Severní Karolína, USA		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	NTSB, USA		
Popis Letadlo narazilo do stromů v průběhu konečného přiblížení na KLHZ.			

Evidenční číslo	CZ-18-0598		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	9.7.2018		
Typ letounu	SPACEK SD-1 Minisport		
Registrační značka	G-MZSP		
Výrobní číslo	111		
Místo události	EGHP, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	AAIB Velká Británie		
Popis Přední podvozková noha se zlomila v průběhu pojiždění.			

Evidenční číslo	CZ-18-0603		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	4.7.2018		
Typ letounu	AYRES S2R		
Registrační značka	C-GWRJ		
Výrobní číslo	H80-167DC		
Místo události	Russel Airport, Kanada		
Druh provozu	zemědělský		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Středně těžké	1	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	Výrobní organizace		
Popis Pilot se pokoušel o přistání po větru. V důsledku neočekávaného poryvu větru došlo k odskoku a následnému přistání na vodní hladinu. Letadlo se začalo potápět. Pilotovi byla poskytnuta okamžitá pomoc, utrpěl pouze středně těžká poranění.			

Evidenční číslo	CZ-18-0639		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	23.7.2018		
Typ letounu	BRYSTEL NG5		
Registrační značka	24-8083		
Výrobní číslo	027/2012		
Místo události	V blízkosti Kennetts Strip, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	2	-
Poškození letounu	neznáme		
Zdroj informace	ATSB, Austrálie		
Popis V průběhu cvičného letu došlo k závadě motoru, byl zpozorován kouř z prostoru motoru. Pilot provedl bezpečností přistání.			

Evidenční číslo	CZ-18-0642		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	20.7.2018		
Typ letadla	Balon		
Model	BB60-Z		
Registrační značka	D-OGTB		
Místo události	Kraichgau, Německo		
Druh provozu	vyhlídkový		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 8
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	1
	Bez zranění	1	7
Poškození Balonu	Bez poškození		
Zdroj informace	BFU, Německo		
Popis V průběhu přistání si jeden cestující zlomil nohu.			

Evidenční číslo	CZ-18-0656		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	24.7.2018		
Typ letounu	ZLIN Z326 A		
Registrační značka	RA-2801G		
Výrobní číslo			
Místo události	Drakino, Moskevská oblast, Ruská Federace		
Druh provozu	akrobatický		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	1
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	MAK, Ruská Federace		
Popis Na základě kamerových záznamů, letadlo hned po vzletu, pravděpodobně, dosáhlo pádového režimu, přešlo do pravé vývrtky a narazilo do země.			

Evidenční číslo	CZ-18-0693		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	3.8.2018		
Typ letounu	AIRBUS, A319		
Registrační značka	OK-PET		
Výrobní číslo	4258		
Místo události	EFHK, Finsko		
Druh provozu	komerční		
Počet osob na palubě	Posádka	5	Cestující 135
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	5	135
Poškození letadla	-		
Zdroj informace	SIA, Finsko		
<p>Popis</p> <p>Krátce před vzletem byl zaznamenán kouř v kabině. Cestující i posádka byli evakuováni na pojezděcí dráhu. Událost vyšetřuje SIA Finsko ve spolupráci s ÚZPLN.</p>			

Evidenční číslo	CZ-18-0709		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	5.8.2018		
Typ letounu	STANDARD CIRRUS		
Registrační značka	OK-7077		
Výrobní číslo	385		
Místo události	Veszto, Maďarsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	SIA Maďarsko		
Popis Kluzák OK-7077 se za leu srazil s jiným kluzákem (HA4361) ve výšce 2000 m. Pilot opustil kluzák (OK-7077) na padáku. Doskočil na zem bez zranění, ale kluzák byl vážně poškozen.			

Evidenční číslo	CZ-18-0715		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	1.8.2018		
Typ letadla	VL 3 Evolution		
Registrační značka	I-C868		
Výrobní číslo			
Místo události	LIPU, Itálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	1
Poškození letadla	Vážné		
Zdroj informace	ANSV, Itálie		
Popis Vyjetí z dráhy při přistání v noci na zavřeném letišti. Poškozená vrtule a podvozek.			

Evidenční číslo	CZ-18-0721		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	7.8.2018		
Typ letounu	EVEKTOR,		
Registrační značka	SE-MEZ		
Výrobní číslo	2012-1601		
Místo události	ESML, Švédsko		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	1	-
	Lehké	-	1
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	SIA, Švédsko		
Popis Při druhém pokusu o přistání ztratil pilot kontrolu nad letadlem a letadlo začalo prudce klesat a dotklo se dráhy. V čase události byl na letišti silný vítr a nárazy zprava. Následkem toho bylo vážné poškození draku letadla.			

Evidenční číslo	CZ-18-0804		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	22.8.2018		
Typ letounu	ZEPHYR 2000		
Registrační značka	YR-5201		
Výrobní číslo	Z1460607S		
Místo události	LRIS, Rumunsko		
Druh provozu	Privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Poškozen podvozek a vrtule		
Zdroj informace	SIA, Rumunsko		
Popis Krátce po vzletu, ve výšce asi 100 m, došlo k vibracím a poklesu výkonu motoru. Pilot se rozhodl provést levou zatáčku a přistát na RWY14, ale protože byl nízký výkon motoru a měl malou výšku nepodařilo se mu doletět až na dráhu. Přistál 30 m západně dráhy. Při přistání letadlo narazilo do země došlo, k poškození podvozku a vrtule.			

Evidenční číslo	CZ-18-0805		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	18.8.2018		
Typ letounu	SPORTCRUISER		
Registrační značka	G-CGJS		
Výrobní číslo	LAA 338-14962		
Místo události	EGSQ, Velká Británie		
Druh provozu	Privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	2	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	AAIB, Velká Británie		
Popis Po vzletu došlo k závadě motoru. Při nouzovém přistání došlo k poškození podvozku.			

Evidenční číslo	CZ-18-806		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	4.8.2018		
Typ letounu	LET L23		
Registrační značka	PT-PPA		
Výrobní číslo	938012		
Místo události	SSOS, Brazílie		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Střední poškození pravé části křídla		
Zdroj informace	FAB, Brasília		
Popis Při vzletu zavadil kluzák pravou částí křídla o křídlo vedle stojícího jiného kluzáku.			

Evidenční číslo	CZ-18-0855		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	29.8.2018		
Typ letounu	EVEKTOR		
Registrační značka	G-TMAX		
Výrobní číslo	2010-1305		
Místo události	EGTB, Velká Británie		
Druh provozu	místní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	AAIB, Velká Británie		
Popis Letadlo přistálo při bočním větru na přední podvozkovou nohu. Nárazem došlo k jejímu zlomení a následnému poškození protipožárního krytu a vrtule.			

Evidenční číslo	CZ-18-0889		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	9.9.2018		
Typ letounu	LET L410		
Registrační značka	UR-TWO		
Výrobní číslo	841328		
Místo události	Jezero Yirol, Jižní Sudán		
Druh provozu	Komerční		
Počet osob na palubě	Posádka	3	Cestující 20
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	3	16
	Vážné	-	4
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	Výrobní organizace		
Popis Letadlo, při přiblížení na letiště Yirol, havarovalo do jezera Yirol poblíž letiště.			

Evidenční číslo	CZ-18-1014		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	8.9.2018		
Typ letounu	Aviation Artur Trendak		
Registrační značka	OK-TWD 01		
Výrobní číslo			
Místo události	Wilkowice, Polsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Lehké	1	1
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	SIA, Polsko		
Popis Ztráta řízení za letu. Bezpečnostní přistání, letoun vážně poškozen.			

Evidenční číslo	CZ-18-1016		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	12.9.2018		
Typ letounu	ZLIN Z37 - A		
Registrační značka	RA-1369G		
Výrobní číslo	20-26		
Místo události	Tagay, Ruská Federace		
Druh provozu	Zemědělské práce		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	zničen		
Zdroj informace	MAK, Ruská federace		
Popis Při provádění zemědělských prací letadlo narazilo do terénu.			

Evidenční číslo	CZ-18-1017		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	30.9.2018		
Typ balonu	KUBICEK BB37-Z		
Registrační značka	D-OKHP		
Výrobní číslo	602		
Místo události	Bottrop, Německo		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 5
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	5
Poškození balonu			
Zdroj informace	BFU, Německo		
Popis	Kolize s překážkou při přistání.		

Evidenční číslo	CZ-18-1019		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	28.9.2018		
Typ letadla	BOEING B737-800		
Registrační značka	N917XA		
Výrobní číslo	32917		
Místo události	Bod PATAK, Maďarsko		
Druh provozu	komerční		
Počet osob na palubě	Posádka	-	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	žádné		
Zdroj informace	TSB, Maďarsko		
Popis Při letu z LKMT do LGRP došlo v prostoru bodu PATAK ke snížení rozstupů na 600ft vertikálně a 0,5 NM horizontálně.			

Evidenční číslo	CZ-18-1025		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	5.10.2018		
Typ letounu	BRISTEL NG5		
Registrační značka	VH-YVX		
Výrobní číslo	284		
Místo události	YWBL, Austrálie		
Druh provozu	Privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	1	1
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	značné		
Zdroj informace	ATSB, Austrálie		
Popis Kolize letadla s terénem, značné poškození letadla a vážné zranění pilota a cestujícího.			

Evidenční číslo	CZ-18-1028		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	30.9.2018		
Typ balonu	KUBICEK BB42-Z		
Registrační značka	D-OOSM		
Výrobní číslo	477		
Místo události	Westkirchen, Německo		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 5
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	1
	Bez zranění	1	4
Poškození balonu			
Zdroj informace	BFU, Německo		
Popis Vážné zranění jednoho cestujícího při přistání.			

Evidenční číslo	CZ-18-1060		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	7.10.2018		
Typ letounu	SPORTCRUISER		
Registrační značka	G-CGEO		
Výrobní číslo	09SSC303		
Místo události	EGMA, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	2	-
Poškození letounu	lehké		
Zdroj informace	AAIB, Velká Británie		
Popis Po přistání byla objevena 25 cm dlouhá prasklina na pravé podvozkové noze.			

Evidenční číslo	CZ-18-1103		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	27.10.2018		
Typ letounu	BRISTEL NG5		
Registrační značka	24-8588		
Výrobní číslo	129		
Místo události	YSBK, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	2	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	ATSB, Austrálie		
Popis V průběhu přerušného vzletu letadlo odskočilo a narazilo do země. Poškodila se vrtule.			

Evidenční číslo	CZ-18-1146		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	17.11.2018		
Typ letounu	ZEPHYR 2000		
Registrační značka	D-MADR		
Výrobní číslo	Z351202TU		
Místo události	Erkelenz, Německo		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	zničen		
Zdroj informace	BFU, Německo		
Popis Srážka s jiným letadlem za letu.			

Evidenční číslo	CZ-18-1151		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	18.11.2018		
Typ letounu	PIPERSPORT		
Registrační značka	VH-EZT		
Výrobní číslo	P1001085		
Místo události	YPJT, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	ATSB, Austrálie		
Popis V průběhu letmého přistání a vzletu se letadlo nadzvedlo a pak tvrdě dopadlo na zem. Přední podvozková noha se zlomila a poškodila se vrtule.			

Evidenční číslo	CZ-18-1158		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	29.11.2018		
Typ letounu	LET L410		
Registrační značka	OK-LAZ		
Výrobní číslo	902504		
Místo události	LDDU, Chorvatsko		
Druh provozu	Komerční		
Počet osob na palubě	Posádka	3	Cestující 7
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	3	7
Poškození letounu	Bez poškození		
Zdroj informace	AIB, Chorvatsko		
Popis Chybou posádky letadlo přistálo na dočasně uzavřenou část dráhy.			

Evidenční číslo	CZ-18-1174		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	5.12.2018		
Typ letounu	GLASFLUGEL – 304-C		
Registrační značka	VH-ZAJ		
Výrobní číslo	66C		
Místo události	Boonah, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	1	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	ATSB, Austrálie		
Popis Při přistání letadlo narazilo do oplocení a následně do země.			

Evidenční číslo	CZ-18-1188		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	13.12.2018		
Typ letounu	PIPERSPORT		
Registrační značka	N145MM		
Výrobní číslo	P1001063		
Místo události	KPGD, USA		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu			
Zdroj informace	NTSB, USA		
Popis Pilot nahlásil závadu motoru a přistál v předpolí dráhy 15 KPGD.			

Evidenční číslo	CZ-18-1189		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	8.12.2018		
Typ letounu	EVEKTOR		
Registrační značka	23-0943		
Výrobní číslo	20121515		
Místo události	YPJT, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	ATSB, Austrálie		
Popis V průběhu přistávacího manévru letadlo odskočilo a následně narazilo do země vrtulí a pak ocasem.			

Evidenční číslo	CZ-18-1203		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	27.12.2018		
Typ letounu	SUNDANCER		
Registrační značka	VH-ZHX		
Výrobní číslo	143/13DF		
Místo události	Tyagarah, Austrálie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	1
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	ATSB, Austrálie		
Popis V průběhu přistání letadlo přešlo dráhu. Podvozek se zlomil a letadlo bylo vážně poškozeno.			