



---

**Ústav**

---

**pro odborně technické**

---

**zjišťování příčin**

---

**leteckých nehod**

---



**3/04**

# **PORADA K BEZPEČNOSTI LETŮ**

**7. října 2004**

# Program porady

- ➊ Úvod, přivítání účastníků a hostů
- ➋ Rozbor LN a I za 3. čtvrtletí 2004
- ➌ Informace
- ➍ Závěr

# Rozbor LN a I za 3. čtvrtletí 2004


# Rozbor období červenec – září 2004




## CELKEM UDÁLOSTÍ - 201

LN	VI	I a, b, c, d, e	PN	O
62	7	90	8	34


# Rozbor období červenec – září 2004

 ÚZPLN Letoun/hmotnost	LN	VI	I a, b, c, d, e	PN
přes 5 700kg	0	0	75	6
2 250 – 5 700 kg	0	0	0	1
do 2 250 kg	13	1	10	0

# Rozbor období červenec – září 2004

	LN	VI	I a, b, c, d, e	PN
SLZ – ULLa	11	0	5	1
SLZ – ULLt	2	0	0	0
SLZ – ULH + ULV	0	0	0	0
SLZ – PK, MPK a ZK	9	0	0	0

# Rozbor období červenec – září 2004

 ÚZPLN	LN	VI	I a, b, c, d, e	PN
Para	27	6	0	0
Balony a vzducholodě	0	0	0	0
Oznámení 34	$\Sigma$ událostí 201			



# Letecká nehoda

62

přes 5 700kg	0
2 250 – 5 700 kg	0
do 2 250 kg	13
ULLa	11
ULLt	2
ULH	0
PK, MPK a ZK	9
PARA	27

# Vážný incident **7**

přes 5 700kg	0
2 250 – 5 700 kg	0
do 2 250 kg	1
ULLa	0
ULLt	0
ULH	0
PK, MPK a ZK	0
PARA	6

# Incident

**90**

<b>a/ <u>letový</u></b>	<b>14</b>
přes 5 700kg	3
2 250 – 5 700 kg	0
do 2 250 kg	6
ULLa	5
ULLt	0
ULH	0
PK, MPK a ZK	0
PARA	0

# Incident

**90**

## b/ technický **40**

přes 5 700kg 37

2 250 – 5 700 kg 0

do 2 250 kg 3

ULLa 0

ULLt 0

ULH 0

PK, MPK a ZK 0

PARA 0

# Incident

**90**

## c/ v řízení letového provozu **2**

přes 5 700kg 2

2 250 – 5 700 kg 0

do 2 250 kg 0

ULLa 0

ULLt 0

ULH 0

PK, MPK a ZK 0

PARA 0

# Incident

90

## d/ v zabezpečovací technice      2

přes 5 700kg      2

2 250 – 5 700 kg      0

do 2 250 kg      0

ULLa      0

ULLt      0

ULH      0

PK, MPK a ZK      0

PARA      0

# Incident

**90**

<b>e/ jiné</b>	<b>32</b>
přes 5 700kg	31
2 250 – 5 700 kg	0
do 2 250 kg	1
ULLa	0
ULLt	0
ULH	0
PK, MPK a ZK	0
PARA	0

# Pozemní nehoda 8

přes 5 700kg	6
2 250 – 5 700 kg	1
do 2 250 kg	0
ULLa	1
ULLt	0
ULH	0
PK, MPK a ZK	0
PARA	0



# Srovnání 3. čtvrtletí rok 2004 / 2003



## CELKEM UDÁLOSTÍ - 201 / 196

LN	VI	I a, b, c, d, e	PN	O
62 / 45	7 / 9	90 / 95	8 / 8	34 / 39

# Srovnání 1. až 3. čtvrtletí rok 2004 / 2003



**C E L K E M U D Á L O S T Í - 447 / 436**


<b>LN</b>	<b>VI</b>	<b>I a, b, c, d, e</b>	<b>PN</b>	<b>O</b>
<b>96 / 79</b>	<b>14 / 17</b>	<b>220 / 242</b>	<b>25 / 21</b>	<b>92 / 77</b>

# **Vybrané události**

**červenec 2004**

# 263/04 Oznámení


Dne 10.7.2004 v čase 19:53 UTC byl v prostoru KUNOVICE zjištěn vzdušný cíl se zapnutým kódem A6117, letící bez spojení ve FL440. Bylo zjištěno, že se jedná o civilní charterový let SAE (Spojené arabské emiráty) volací znak A60ME, letící podle FPL po trati OMDD – EINN. Spojení navázal s ATC PRAHA až v prostoru VLAŠIM.



Důvod ztráty spojení nebyl zjištěn. Případ byl oznámen státu provozovatele.

# 266/04 Oznámení

Dne 12.7.2004 v čase 12:01 UTC byl v prostoru BARNAU (hlásný bod) převzat vzdušný cíl se zapnutým kódem A 0505 letící bez spojení ve FL390. Bylo zjištěno, že se jedná o pravidelný let QTR006 (QUATAR), typ A332, letící po trati z Londýna do Qauataru. QTR006 opustil vzdušný prostor ČR bez navázání spojení. Byl proveden start hotovostních letounů Mig-21.



# Letecká nehoda

13.7.2004

267/04

## Letoun Zlín 142

- Při pojíždění najel pilot letounu do neoznačené prohlubně – propadlé kanalizační šachty.
- Letoun poškozen.
- Pilot nezraněn.



OK-KNL






# **Letecká nehoda 270/04**

**dne 14.7.2004, Z 226 MS,  
OK - KMT**

Po vzletu z letiště Havlíčkův Brod havaroval při výcvikovém vleku kluzáku vlečný letoun ve druhé zatáčce. Jeho pilot nárazem na zem zahynul. Kluzák po vypnutí přistál bez poškození na blízkém poli.

**LN 270/04**



LN 270/04



# **Letecká nehoda**

18.7.2004

273/04

**SLZ typu Tulák**

**Poškození při přistání za letu po  
okruhu po zastavení motoru.**

- Při letu po okruhu stáhl pilot po třetí zatačce plyn a došlo k zastavení motoru. Vzhledem k malé výšce vybral pilot plochu pro přistání do terénu, jejíž povrch byl porostlý řepkou
- SLZ se po přistání převrátilo přes vrtuli na záda a bylo poškozeno
- Pilot bez zranění

# **Letecká nehoda**

18.7.2004

288/04

**SLZ typu ULLt  
Zranění vrtulí na zemi**

- Pilot motorového rogalu přivedl na letiště svoji družku a vnučku s tím, že je obě sveze. Poté co zahájil pojíždění ke vzletu, došlo ke zranění jeho družky, která se (ač poučena) přiblížila k točící se vrtuli a byla jí těžce zraněna na hlavě
- Roztříštěná vrtule na SLZ
- Pilot nezraněn
- Cestující nezraněna
- Další osoba těžce zraněna







# **Letecká nehoda**

## **279/04**

**Dne 22. července 2004 v 16:45 UTC na letišti Ústí nad Orlicí (LKUO) při přistání letounu Cirrus SR 20, poznávací značky N5338S došlo k poškození stojiny přední podvozkové nohy a listů vrtule. Přistání proběhlo těsně po přechodu silné dešťové přeháňky. Zahraniční pilot letiště dobře znal z několika předešlých návštěv. Povolán servisní technik k upřesnění rozsahu poškození a provedení opravy letounu, následně provedena výměna přední podvozkové nohy a krytu a provedena kontrola listů vrtule a motorového lože.**





Celkový pohled



# **Letecká nehoda**

29.7.2004

291/04

**Kluzák typu LAK 19**

**Poškození při přistání v terénu**

- Při přistání do terénu přistával pilot kluzáku na pole s vyšším porostem
- Kluzák byl uveden do rotace – hodiny
- Na kluzáku byl poškozen trup a křídlo
- Pilot nezraněn



# **Letecká nehoda**

29.7.2004

307/04

## **Kluzák typu CIRRUS**

### **Poškození při přistání v terénu**



- Při přistání do terénu došlo k poškození kluzáku.
- Pilot nezraněn.







# **Vybrané události**

**srpen 2004**

# **Letecká nehoda**

3.8.2004

322/04

**Kluzák typu GROB**

**Pád do lesa po přerušení tahu  
v aerovleku**

- Při aerovleku kluzáku se zahraniční posádkou došlo z dosud nezjištěných příčin k odpojení kluzáku od vlečného letounu nad koncem VPD. Pilot instruktor se rozhodl přistát na letišti. Během tohoto manévru se zřítíl do lesa, cca 120 m od okraje VPD
- Kluzák zcela zničen
- Oba členové posádky nezraněni



D-4852







WORLD'S  
BEST  
CAMP

# **Letecká nehoda SLZ 320/04**

**Dne 3.8.2004 došlo u obce Velké Petrovice na náhodsku k letecké nehodě SLZ Ka-4 “Šumák“, poznávací značky OK-AUO 03, při které zahynul pilot a cestující. Událost šetří komise ÚZPLN.**





Ilustrační foto





**balistický záchranný systém**


# Analýza dat záznamu Garmin GPSMAP 196 z letu Ka-4 „Šumák“



## 324/04 Vážný incident

- Dne 4.8.2004 došlo v 10:57 UTC v prostoru cca 20 km NE Jindřichova Hradce ke **snížení minima rozstupu** mezi vojenským letadlem typu MiG 21, a pravidelnou linkou ESK 121, letící z Londýna do Bratislavy. MiG 21 plnil úkol záletu po opravě, v prostoru LKCS a po rozhonové trati
- Radarový řídicí vojenského střediska řízení letového provozu (MACC) Praha, který byl ve výcviku se pod kontrolou instruktora dopustil snížení předepsaného rozstupu mezi vojenským a civilním letounem
- Příčinu VI zjišťuje odborná komise obou resortů





A 2450 F1001  
A 1163 ESK121

ETA 11:35	ATA ARR-I	TVS798 B738 M	3352 LKPR	X I LKTB	10 READ
BODAL 11:11 F130	OVR	FLT834 B462 M	3367 LKPR	N I LKCU	READ
IN 10:30 F085	OUT 10:50 OVR	ICMHB P28T L	7455 EPWA	G V LZIB	READ
ETA 10:36	ATA ARR-I	OEGDA C560 M	5141 LOWH	G I LKTB	FAF10 10:42 READ
ODNEH 09:55 F100	BODAL 10:21 OVR	GGUYS PA34 L	3304 LZTT	G I LKKV	READ

**RWY 28**

IN 10:43	OUT LA	OEKCH P28R L	T 3325	G LKTB	I LKTB	10 READ	T 0	F
IN 10:51	OUT LA	OEGDA C560 L	T 5141	G LKTB	I LKTB	10 READ	T 01	F
ETA 11:30	ATO DEP-I	OEGDA NIL	1441 F100	G I LKTB	LOWH	MIK7Y READ	10 MIKOV	READ
ETA 10:40	ATO DEP-I	OEKCH NIL	3325 F080	G I LKTB	LOWH	MIK7Y READ	10 MIKOV	READ

# **Letecká nehoda**

10.8.2004

332/04

**SLZ - ULLt**

**Nestabilní let, náraz do země**

- Po vzletu se motorové rogallo dostalo do nestabilního letu, který přešel do sestupné spirály. Následoval náraz do země po kterém SLZ odskočilo o 25 m od místa nárazu
- SLZ silně poškozeno
- Pilot těžce zraněn

1  
No  
2  
3



2004 8 31

# **Letecká nehoda 337/04**

dne 11.8.2004, Robinson R-22, OK-YIT


Během rekreačního letu spojeného s fotografováním nad obcí Čeřenice došlo při pokusu o nouzové přistání na mýtinu v lese k havárii vrtulníku R 22.

Pilot byl se zraněními odvezen vrtulníkem RZS do nemocnice.

Cestující na místě havárie zahynul.

LN 337/04





Město Sázava


Místo havárie

Fotografovaný objekt

# 344/04 Oznámení

Dne 13.8.2004 v čase 10:27 UTC civilní dopravní letoun B747-200 volací znak PIA787 (Pakistan) letící ve FL 360 s kódem A 6115 z Karáči do Londýna, ztratil spojení nad územím Maďarska. Letoun dále pokračoval v letu bez spojení i nad územím ČR. Spojení se podařilo navázat až ve FIR Berlin.

Byl proveden start hotovostních letounů Mig-21.




Případ byl oznámen státu provozovatele. Ve spolupráci s CAA Pakistanu bylo zjištěno, že důvodem ztráty spojení byla závada na komunikačních systémech.



# 376/04 Incident

Dne 29.8.2004 v rozpětí 09:16–09:36 UTC vletl do CTA BRNO letoun typu M20P D-EKHB A7000 bez spojení a současně narušil i LKCM (Brno-Medlánky), kde v tu dobu probíhala AIR SHOW při příležitosti výročí vzniku sportovního letiště. Pilot odmítl podat vysvětlení. Incident byl oznámen státu zápisu do rejstříku. (BFU)

AIR NAVIGATION SERVICES OF THE CZECH REPUBLIC			
System center	Brno - RL64	QNH	1017
Center coordinates	49 08 57 N	016 41 49 E	
Replay begin	29.8.2004, 09:10:27		
Replay end	29.8.2004, 09:33:08		
Created	31.8.2004	By	PROSEK



# **Vybrané události**

**září 2004**

# Letecká nehoda SLZ v zahraničí

**Spolupráce s maďarským C.A.S.B. na odborném zjišťování příčin letecké nehody SLZ českého výrobce ze dne 6.9.2004 na letišti Farkaszhegy, při které zahynul pilot a cestující.**





# **Vážný incident**

## **430/04**

**Dne 15.9.2004 v 9:10 UTC při nácviku nouzových postupů v rámci výcvikového letu na letounu Cessna 172, došlo k asymetrickému zasunutí vztlakových klapek. Levá vztlaková klapka zůstala v poloze 15° na vysunuto. Pilot instruktor situaci zvládl a bezpečně přistál na letišti Praha Kbely. Vlivem působení sil mechanismu klapek došlo k deformaci levé klapky. Událost šetří komise ÚZPLN.**





**Deformace náběžné hrany klapky  
při pohledu z předu**



**Vyvléknutý závěs klapky**

# **Letecká nehoda**

14.9.2004

429/04

**SLZ typu P-220 Koala**

**Vysoké vyrovnání, poškození SLZ**



- Pilot provedl vysoké vyrovnaní, v jehož důsledku SLZ odskočilo do cca 2 m výšky. Následoval dopad na přední podvozkovou nohu
- SLZ poškozeno
- Pilot nezraněn



# **Letecká nehoda**

19.9.2004

436/04

**SLZ typu HIMAX**  
**Poškození při vzletu**

- Pilot po odpoutání letěl se SLZ na malé rychlosti. Následovalo prosednutí, odskok a dopad na nos a hlavní podvozek
- SLZ silně poškozeno
- Pilot nezraněn



19/09/2004

# 441/04 Oznámení

- Dne 26.9.2004 v 06:30 UTC oznámila při klesání do TMA LKPR posádka pravidelné linky ČSA 913 B737, vizuální kontakt s volně letícím balónem ve FL 100-110 v prostoru 5 km W Mnichovo Hradiště.
- V té době probíhalo v Bělé pod Bezdězem Mezinárodní mistrovství ČR v balónovém létání. O konání této akce nebyly informovány orgány ŘLP. Balón ani jeho posádku se nepodařilo identifikovat.
- Na doporučení inspektorů ÚZPLN byl uspořádán briefing se speciálním zaměřením na dodržování pravidel létání nad územím České republiky.

Informace

# Seznam zmocněnců pro rok 2004

- ABA – AIR, a.s.
- AEROTAXI, s.r.o.
- AGROAIR, s.r.o.
- AIR SPECIAL, a.s.
- AIRPORT Brno, a.s.
- ALFA Helicopter, s.r.o.
- Česká správa letišť, s.p.
- ČSA, a.s.
- DELTA SYSTÉM AIR, a.s.
- Fischer air, s.r.o.
- Letecká škola BEMOAIR s.r.o.
- Letiště Ostrava, a.s.
- ŘLP ČR, s.p.
- TRAVEL SERVICE, a.s.
- Jan Kubeš
- Ing. Petr Matyáš
- Ing. Petr Ryšavý
- Otakar Rypl, Ing. Josef Paulů
- Ing. Radomír Janík
- JUDr. Pavel Müller
- Ing. Jan Kadlec
- Ladislav Musil, Pavel Vacín
- Daniel Tuček, Michal Šťastný
- Ing. František Hladík
- Vítězslav Nováček
- Milan Dostál
- Milan Zikmund
- Ing. Ladislav Keller, Michal Kořízek



Na závěr ještě termíny porad v  
příštím roce.

# Porady k BL v roce 2005

- 13. leden
- 7. duben
- 14. červenec
- 6. říjen

Všechny vás srdečně zveme!

Děkuji Vám za účast a  
pozornost, kterou jste  
předloženému rozboru věnovali.