



BULLETIN ZAHRANIČNÍCH UDÁLOSTÍ

ÚZPLN-1 A/2021

Přijatá oznámení za první pololetí 2021

ZAHRANIČNÍ UDÁLOSTI

Obsah:

Datum notifikace	Datum události	Druh události	Letadlo	Stát	Místo	Strana
11.01.2021	06.01.2021	Letecká nehoda	BRISTEL NG5	Chile	SCVL	3
29.01.2021	15.01.2021	Letecká nehoda	TL2000 STING	USA	KHWO	4
22.02.2021	15.02.2021	Letecká nehoda	AYRES-S2R-T	Ecuador	Babahoyo	5
22.02.2021	16.02.2021	Letecká nehoda	AYRES-S2R	Ecuador	El Vergel	6
05.03.2021	02.03.2021	Letecká nehoda	LET L-410	Jižní Sudan	Pieri	7
01.04.2021	30.03.2021	Letecká nehoda	EVEKTOR EV97	Německo	Jandelsbrunn	8
01.04.2021	31.03.2021	Letecká nehoda	TL3000 Sirius	Holandsko	Middenmeer	9
16.04.2021	13.04.2021	Vážný incident	ZLIN Z50-LS	Polsko	EPPK	10
23.04.2021	22.04.2021	Letecká nehoda	Zephyr 2000	Německo	EDQK	11
14.05.2021	09.05.2021	Letecká nehoda	Artur Trendak – Tercel	Polsko	EPTO	12
15.05.2015	09.05.2021	Letecká nehoda	EVEKTORT EV97	Polsko	EPMX	13
04.06.2021	01.06.2021	Letecká nehoda	THRUSH S2R	Island	BIKF	14
15.06.2021	13.06.2021	Letecká nehoda	SCHEMPS HIRT	Velká Británie	RAF Cranwell	15
15.06.2021	12.06.2021	Letecká nehoda	Zephyr 2000	Irsko	Athenry	16
17.06.2021	16.06.2021	Letecká nehoda	LET L410	Kongo	Bukavu	17
22.06.2021	12.06.2021	Letecká nehoda	ZLIN Z526	Švýcarsko	LSZL	18
23.06.2021	22.06.2021	Letecká nehoda	UFM-10 Samba	Irsko	Fethard	19
24.06.2021	24.06.2021	Letecká nehoda	Phoenix	Švedsko	ESND	20



25.06.2021	23.06.2021	Letecká nehoda	Spacek SD-1	USA	00H5	21
------------	------------	-------------------	-------------	-----	------	----

Evidenční číslo	CZ-21-0009		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	06.01.2021		
Typ letounu	BRISTEL NG5		
Registrační značka	CC-ASO		
Výrobní číslo			
Místo události	SCVL, Chile		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 0
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	vážné		
Zdroj informace	AIB/SIA Chile		
<p>Popis</p> <p>Vibrace přední podvozkové nohy při přistání, následovány jejím kolapsem. V důsledky toho došlo k zastavení letadla na dráze a poškození vrtule.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0021		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	15.01.2021		
Typ letounu	TL2000 STING		
Registrační značka	N404N		
Výrobní číslo	TLUSA115		
Místo události	KHOWO, Florida, USA		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	poškozen		
Zdroj informace	AIB/SIA USA		
Popis Ztráta výkonu motoru. Letoun poškozen při nouzovém přistání.			

Evidenční číslo	CZ-21-0053		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	15.02.2021		
Typ letounu	AYRES-S2R-T-T34		
Registrační značka	HC-AUH		
Výrobní číslo	1554R		
Místo události	Babahoyo, Ecuádor		
Druh provozu	Zemědělský		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	1	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	SIA/AIB Ecuador		
Popis Letadlo havarovalo po ztrátě výkonu motoru.			

Evidenční číslo	CZ-21-0054		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	16.02.2021		
Typ letounu	AYRES -S2R		
Registrační značka	HC-CUF		
Výrobní číslo	H80-223		
Místo události	Los Rios, ECUADOR		
Druh provozu	zemědělský		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážné poškození		
Zdroj informace	AIB Ecuador		
<p>Popis</p> <p>Letadlo pravděpodobně narazilo do překážky. Pilot nehodu nepřežil.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0067		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	02.03.2021		
Typ letadla	LET L410		
Registrační značka	HL-4274		
Výrobní číslo	902525		
Místo události	Pieri, Jižní Sudan		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující 8
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	2	8
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	AIB/SIA Jižní Sudan		
<p>Popis</p> <p>Letadlo havarovalo krátce po vzletu po selhání obou pohonných jednotek. Cestující i posádka zahynuli.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0108		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	30.3.2021		
Typ letounu	EVEKTRO EV97		
Registrační značka	OK-UUR44		
Výrobní číslo			
Místo události	Jandelsbrunn, Německo		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	BFU, Německo		
Popis Ztráta říditelnosti, náraz do země.			

Evidenční číslo	CZ-21-0109		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	31.3.2021		
Typ letounu	TL-3000, Sirius		
Registrační značka	PH-4SI		
Výrobní číslo	18 SI 170		
Místo události	Middenmeer, Holandsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Lehké	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla	střední		
Zdroj informace	SIA Holandsko		
Popis Během přistání se letadlo převrátilo na záda.			

Evidenční číslo	CZ-21-0126		
Rozpoznávací značka	INCID		
Datum události	13.4.2021		
Typ letounu	ZLIN Z50 LS		
Registrační značka	SP-AUC		
Výrobní číslo	0032		
Místo události	EPPK, Polsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Vážné		
Zdroj informace	SIA Polsko		
<p>Popis</p> <p>Letounu se při přistání zablokovalo levé podvozkové kolo. Letoun se stočil doleva. Motor byl násilně zastaven.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0136		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	22.4.2021		
Typ letadla	Zephyr 2000		
Registrační značka	D-MWUG		
Výrobní číslo			
Místo události	EDQK, Německo		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	1	1
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	Letadlo zničené		
Zdroj informace	SIA Německo		
Popis Ztráta řízení za letu, letadlo zničeno.			

Evidenční číslo	CZ-21-0167		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	09.5.2021		
Typ letounu	Aviation Arur Trendak		
Registrační značka	SP-XERO		
Výrobní číslo	Ts I26716t		
Místo události	EPTO, Polsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letounu	Letoun zničen		
Zdroj informace	SIA Polsko		
<p>Popis</p> <p>Během letu se odlomil jeden z listů tlačné vrtule a vírník začal vibrovat. Pilot vypnul motor a pokusil se o nouzové přistání do terénu. Přitom narazil do drátů elektrického vedení, které přerušil. Vírník spadl na zem a převrátil se. Pilot nebyl zraněn.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0177		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	09.05.2021		
Typ letadla	EVEKTOR EV97		
Registrační značka	OK-YUA98		
Výrobní číslo	20174249		
Místo události	EPMX, Polsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	1	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	zničené		
Zdroj informace	SIA Polsko		
<p>Popis</p> <p>Při rozjezdu z travnatého pásu letadlo najelo do louže, ztratilo směr a narazilo do budovy. Analýzou CCTV záznamů bylo zjištěno, že letadlo po ztrátě směru zrychlilo na vysoký výkon až do nárazu do budovy. Pilot byl zraněn, letadlo zničeno.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0229		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	01.06.2021		
Typ letadla	THRUSH - S2R – H80		
Registrační značka	C-GWRJ		
Výrobní číslo	H80-167DC		
Místo události	BIKF, Island		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	1	-
Poškození letadla			
Zdroj informace	SIA Island		
<p>Popis</p> <p>Krátce po vzletu, ve výšce cca 500ft, došlo ke ztrátě výkonu motoru. Pilot vypustil palivo do násypné nádrže a narazil do nerovného terénu.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0272		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	13.06.2021		
Typ letadla	SHEMPP HIRTH – DISCUS CS		
Registrační značka	G-CJLP		
Výrobní číslo	034CS		
Místo události	Cranwell, Velká Británie		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	vážné		
Zdroj informace	SIA Velká Británie		
Popis Při vzletu se z kluzáku odlomil ocas.			

Evidenční číslo	CZ-21-0276		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	12.06.2021		
Typ letadla	ATEC ZEPHYR 2000		
Registrační značka	EI-DGV		
Výrobní číslo	Z509702A		
Místo události	Athenry, Irsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla			
Zdroj informace	SIA Irsko		
Popis Ztráta směrového řízení po přistání.			

Evidenční číslo	CZ-21-0290		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	16.06.2021		
Typ letadla	LET L410-UVPE		
Registrační značka	9S-GRJ		
Výrobní číslo	872006		
Místo události	FZMA, Kongo		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	2	Cestující 1
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	2	1
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	zničené		
Zdroj informace	Výrobní organizace		
<p>Popis</p> <p>Letadlo havarovalo 3 minuty po vzletu. Všechny osoby na palubě zahynuli. Letadlo bylo zničené.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0315		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	12.06.2021		
Typ letadla	ZLIN Z526-F		
Registrační značka	HB-TUO		
Výrobní číslo	901		
Místo události	LSZL, Švýcarsko		
Druh provozu			
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	značné		
Zdroj informace	SIA Švýcarsko		
<p>Popis</p> <p>Během vzletu se samovolně zasunula hlavní podvozková noha. Letadlo zůstalo na dráze, značně poškozené.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0317		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	22.06.2021		
Typ letadla	URBAN AIR UFM 10 - Samba		
Registrační značka	EI-DXT		
Výrobní číslo	10/10		
Místo události	Fethard, Irsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla			
Zdroj informace	SIA Irsko		
Popis Vyjetí z dráhy po přistání.			

Evidenční číslo	CZ-21-0320		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	24.06.2021		
Typ letadla	Phoenix Air		
Registrační značka	OK-YUA75		
Výrobní číslo			
Místo události	ESND, Švédsko		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla	vážné		
Zdroj informace	SIA Švédsko		
<p>Popis</p> <p>Pilot kluzáku prováděl přistání s vypnutým motorem. V průběhu tohoto manévru se na dráze objevila překážka – osoba. Pilot nebyl schopen nahodit motor, aby se vyhnul překážce, a proto stočil letadlo a poškodil povozek a křídlo.</p>			

Evidenční číslo	CZ-21-0326		
Rozpoznávací značka	ACCID		
Datum události	23.06.2021		
Typ letadla	Spaček SD-1 Minisport		
Registrační značka	N72DX		
Výrobní číslo	0194		
Místo události	00H5, Ohio, USA		
Druh provozu	privátní		
Počet osob na palubě	Posádka	1	Cestující -
Zranění		Posádka	Cestující
	Smrtelné	-	-
	Vážné	-	-
	Bez zranění	-	-
Poškození letadla			
Zdroj informace	NTSB, USA		
<p>Popis</p> <p>Pilot oznámil, že po vzletu nebylo letadlo schopno stoupat. Letadlo odskočilo ze středu travnaté dráhy do kukuřičného pole. Pilot si není jistý, zda se jednalo o závadu motoru nebo náraz větru.</p>			